

Rzeczoznawstwo Samochodowe mgr inż. Krzysztof Wiącek

ul. Topolowa 8, 39-400 Tarnobrzeg



Wycena Nr: 656/158/2025

z dnia: 05.12.2025 r.

Rzeczoznawca: MGR INŻ KRZYSZTOF WIĄCEK

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i określenie wartości rynkowej przedmiotowego samochodu w stanie przedstawionym do oględzin – opinia techniczno – ekonomiczna.

Zlecniodawca: Syndyk Paweł Martyniński

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

Właściciel: Przemysław Murgała "w upadłości"

Adres: Jaśany 324, 39-332 Jaśłany

Zlec. pismo, znak: Zlecenie telefoniczne

z dnia: 02.12.2025 r.

PODSTAWA OPINII

1. Zlecenie właściciela pojazdu i przedłożone dokumenty pojazdu.
2. Oględziny pojazdu wykonane dnia 05.12.2025.
3. Instrukcja ustalania wartości rynkowej pojazdów, komputerowy system wyceny wartości pojazdów INFOEKSPERT.

W wyniku oględzin samochodu oraz informacji zlecniodawcy a także z zapisów w dokumentach pojazdu stwierdzono:

1. Datę pierwszej rejestracji pojazdu 26.10.2000 przyjęto na podstawie okazanych dokumentów pojazdu
2. Przebieg samochodu przyjęto według wskazań drogomierza pojazdu na 289 908 km. W ocenie rzeczoznawcy przebieg według wskazań drogomierza pojazdu jest odpowiedni do okresu eksploatacji i stopnia zużycia podzespołów i części.
3. Rok produkcji samochodu 2000 przyjęto na podstawie okazanych dokumentów pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Marka: AUDI

Model: A3 1.6 Kat. MR`96 8L

Wersja: Attraction

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2000

Nr Info-Ekspert: 002-00436

Identyfikator pojazdu: 16236

Nr rejestracyjny: RLE 24993

VIN: WAUZZZ8LZYA096370

Data pierwszej rejestracji	26.10.2000 r., (w Polsce: 17.03.2015 r.)
Data ważności badania technicznego	22.02.2026 r.
Wskazanie drogomierza	289908 km
Okres eksploatacji pojazdu (26.10.2000 r.-05.12.2025 r.)	301 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	8L
Dop. masa całkowita	1650 kg*
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1595 ccm / 74 kW (101 KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1999.01 - 2000.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny	11	Przygotowanie do montażu radia
2	Antena radiowa	12	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	14	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
5	Głośniki 4 szt.	15	Tapicerka tekstylna "Solo"
6	Immobilizer	16	Tarcze kół aluminiowe 15" opony 195/65
7	Kolumna kierownicy regulowana	17	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Koło zapasowe pełnowymiarowe	18	Wykończenie wnętrza elementami ze stopów aluminium
9	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	19	Zamek centralny
10	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny		
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		
2	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		
	Poduszka powietrzna kierowcy		
	Poduszka powietrzna pasażera		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	Kierownica pokryta skórą	18
2	Klimatyzacja automatyczna	407
3	Lakier metalizowany lub perłowy	107

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91T WIN.CONTACT TS 830P TL	2.0	95
Przednie prawe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91T WIN.CONTACT TS 830P TL	2.0	95
Tylne lewe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91T WIN.CONTACT TS 830P TL	2.0	95
Tylne prawe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91T WIN.CONTACT TS 830P TL	2.0	95

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zbadano w obecności właściciela.

Przedstawiony do oceny pojazd posiada widoczne uszkodzenia: popękany zderzak przedni, porysowaną powłokę lakierową na drzwiach tylnych lewych, błotniku przednim lewym, pokrywie silnika, pognięty błotnik przedni prawy, złuszczałą się powłokę lakieru bezbarwnego z ramy dachu prawej i lewej, rozbity lampę tylną prawą, zagiętą pokrywę bagażnika, rozciętą tapicerkę fotela kierowcy.

Pojazd przechodził poważną naprawę blacharsko-lakierniczą przodu oraz prawego boku nadwozia.

W wyniku przeprowadzonego badania organoleptycznego stwierdzono braki i uszkodzenia, które zostały opisane w arkuszu ustalenia wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. W myśl obowiązujących przepisów ustawy: "Prawo o Ruchu Drogowym" w/w pojazd nie jest "odpadem" i po wykonanej naprawie zgodnie z technologią producenta może być dopuszczony do ruchu na drogach RP.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (307 mies.) *	5 240 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	532 zł

Wyposażenie pojazdu powoduje zwiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA OGUMIENIE**- 927 zł**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE**- 2 018 zł**

Opis korekty:	[%]	Wartość [zł]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-15.0	- 865
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji powodują obniżenie wartości tych pojazdów w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych, a zatem mogą stanowić podstawę do stosowania ujemnej korekty wartości.</i>		
<i>Wykonane prawidłowo naprawy w samochodach eksploatowanych dłużej niż 6 lat najczęściej nie powodują spadku ich wartości, a mogą nawet spowodować poprawę stanu technicznego i wzrost wartości. Podstawę do stosowania korekty dodatniej mogą stanowić także wykonane prawidłowo i udokumentowane naprawy nie związane z uszkodzeniami powypadkowymi, w tym wymiany zespołów, których celem jest usprawnienie - polepszenie pojazdu.</i>		
<i>Pojazd przechodził poważną naprawę blacharsko-lakierniczą przodu oraz prawego boku nadwozia.</i>		
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5.0	- 288
<i>Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.</i>		
<i>Brak udokumentowanej historii serwisowej pojazdu.</i>		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-15.0	- 865
<i>Pojazd w złym stanie zarówno wizualnym jak i technicznym.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2 800 zł


(Słownie: dwa tysiące osiemset złotych)

W tym VAT (23.0%) 523.58 zł

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2 100 zł

(Słownie: dwa tysiące sto złotych)

W tym VAT (23.0%) 392.68 zł


Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na XII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu technicznego wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, a w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nią formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu udostępnienia.
- Korekty zastosowane przez wyceniającego wynikają z Instrukcji Stowarzyszenia Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego 1/2024 z dnia 25.04.2024 r. wraz z uaktualnieniami i aneksami do niniejszej Instrukcji. Powołana Instrukcja jest ogólnie akceptowalnym na polskim rynku źródłem wiedzy o metodologii ustalania wartości pojazdów. Zasady stosowania korekt są uregulowane wymienioną powyżej Instrukcją, wartości procentowe korekt wprowadzane są na podstawie ustaleń, wiedzy i doświadczenia rzeczoznawcy.

Wycenę sporządził:
Krzysztof Wiącek

pieczęć

Dnia 05.12.2025 r.



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 656/158/2025

z dnia: 05.12.2025 r.

Rzeczoznawca: MGR INŻ KRZYSZTOF WIĄCEK

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i określenie wartości rynkowej przedmiotowego samochodu w stanie przedstawionym do oględzin – opinia techniczno – ekonomiczna.

Zleceniodawca: Syndyk Paweł Martyński

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

Właściciel: Przemysław Murgała "w upadłości"

Adres: Jaśany 324, 39-332 Jaśłany


Zlec. pismo, znak: Zlecenie telefoniczne

z dnia: 02.12.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Marka: AUDI
Model: A3 1.6 Kat. MR`96 8L
Wersja: Attraction
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Rok produkcji: 2000
Nr Info-Ekspert: 002-00436
Identyfikator pojazdu: 16236
Nr rejestracyjny: RLE 24993
VIN: WAUZZZ8LZYA096370

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO)

rok	mies.	wart. z katal. [zł]	wart. zadana [zł]
2000	05	5240	5240
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (307 mies.) *			5 240 zł

Normatywny okres eksploatacji	307 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI	26.10.2000 r.
Rzeczywisty okres eksploatacji	301 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1999.01 - 2000.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	wsp.	Wartość [zł]
1	Kierownica pokryta skórą	1.00			1.15	0.30	18
2	Klimatyzacja automatyczna	0.25			9.41	0.83	407
3	Lakier metalizowany lub perlowy	0.50			3.14	0.65	107
							532 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							
Przebieg rzeczywisty odczytany							289 908 km
							532 zł po korekcie: 5 772 zł

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty:	[%]	Wartość [zł]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-15.0	- 865
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5.0	- 288
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-15.0	- 865
KOREKTY RÓŻNE		- 2 018 zł po korekcie: 3 754 zł

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
Przednia					Lewe	515	95	2.0					Prawe	515	95	2.0
Tylna					Lewe	515	95	2.0					Prawe	515	95	2.0
KOREKTA ZA OGUMIENIE										- 927 zł		po korekcie:		2 827		

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 656/158/2025

z dnia: 05.12.2025 r.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

2 800 zł

Wycenę sporządził:


Krzysztof Wiącek

pieczęć

Dnia 05.12.2025 r.



OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



Wycenę sporządził:
Krzysztof Wiącek

pieczęć

Dnia 05.12.2025 r.



ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 656/158/2025

z dnia: 05.12.2025 r.

Rzeczoznawca: MGR INŻ KRZYSZTOF WIĄCEK

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i określenie wartości rynkowej przedmiotowego samochodu w stanie przedstawionym do oględzin – opinia techniczno – ekonomiczna.

Zleceniodawca: Syndyk Paweł Martyński

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

Właściciel: Przemysław Murgała "w upadłości"

Adres: Jaśany 324, 39-332 Jaśłany

Zlec. pismo, znak: Zlecenie telefoniczne

z dnia: 02.12.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Marka: AUDI

Model: A3 1.6 Kat. MR`96 8L

Wersja: Attraction

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy


Rok produkcji: 2000

Nr Info-Ekspert: 002-00436

Identyfikator pojazdu: 16236

Nr rejestracyjny: RLE 24993

VIN: WAUZZZ8LZYA096370



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 656/158/2025

z dnia: 05.12.2025 r.

Rzeczoznawca: MGR INŻ KRZYSZTOF WIĄCEK

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i określenie wartości rynkowej przedmiotowego samochodu w stanie przedstawionym do oględzin – opinia techniczno – ekonomiczna.

Zleceniodawca: Syndyk Paweł Martyński

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

Właściciel: Przemysław Murgała "w upadłości"

Adres: Jaśany 324, 39-332 Jaśłany

Zlec. pismo, znak: Zlecenie telefoniczne

z dnia: 02.12.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Marka: AUDI

Model: A3 1.6 Kat. MR`96 8L

Wersja: Attraction

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2000

Nr Info-Ekspert: 002-00436

Identyfikator pojazdu: 16236

Nr rejestracyjny: RLE 24993

VIN: WAUZZZ8LZYA096370

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 301 mies.)

2 800 zł

Współczynnik amortyzacji pojazdu

0.19

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

1 Nadwozie

1 Błotnik przedni

P

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

2 Wyposażenie

1 Zderzak przedni kpl.

+

2 Lampa zespolona tylna kpl.

P

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [zł]
1	Nadwozie	21	1	582
2	Wyposażenie	39	2	1 070
3	Silnik z osprzętem	16	0	448
4	Układ napędowy	7	0	196
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	0	224
6	Zawieszenie tylne	4	0	112
7	Reszta	5	0	140

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu

2 772 zł

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

2 800 zł

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku

Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń

1 807 zł

Współczynnik redukcji kosztu części

0.30

Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy

0.65

Wstępnie zredukowany koszt naprawy

865 zł

Współczynnik zmiany kosztu naprawy

0.80

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 656/158/2025

z dnia: 05.12.2025 r.

Zredukowany koszt naprawy	692 zł	2 108 zł
<u>Metoda stopnia uszkodzenia</u>		
Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		2 800 zł
Stopień uszkodzenia	0.0100	2 772 zł
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0.96	2 661 zł
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0.98	2 608 zł
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0.21	548 zł

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.	2 108 zł
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	2 800 zł
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	2 100 zł
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	700 zł
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0.65

Wycenę sporządził:

Krzysztof Wiącek

pieczęć

Dnia 05.12.2025 r.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 656/158/2025

z dnia: 05.12.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Marka: AUDI
Model: A3 1.6 Kat. MR'96 8L
Wersja: Attraction
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2000
Nr Info-Ekspert: 002-00436
Identyfikator pojazdu: 16236
Nr rejestracyjny: RLE 24993
VIN: WAUZZZ8LZYA096370



IDSC02614



IDSC02612




IDSC02618




IDSC02616






IDSC02646



IDSC02649



IDSC02638



IDSC02639






IDSC02641




IDSC02640



IDSC02643



IDSC02642





IDSC02637




IDSC02645



IDSC02620




IDSC02621






IDSC02623



IDSC02629




IDSC02626



IDSC02631





IDSC02635



IDSC02630




IDSC02660



IDSC02624





IDSC02651




IDSC02633



IDSC02636



IDSC02664






IDSC02665




IDSC02667




IDSC02666



IDSC02668





IDSC02669

